

From: **Letitia Morar** letitia.morar@gmail.com
Subject: **Blocare motor Mazda CX-7 - Fisa control+Estimare costuri**
Date: **25 July 2017 at 15:23**
To: **Dorian Basamac** basamac@mazda.ai
Bcc: **Dragos Brotoiu** dragos.brotoiu@gmail.com

(4)

Buna ziua,

va trimit mai jos (in cazul in care nu o aveti) constatarea primita de la service - in continuare nu am o cauza pentru blocarea motorului si de ce martorii de pe bord nu au semnalat nimic.

revin cu rugamintea sa ma ajutati sa inteleg ce s-a intamplat si in consecinta, sa iau o decizie in ceea ce priveste repararea masinii.

multumesc

letitia morar

Letitia Morar
letitia.morar@gmail.com
Bdul Corneliu Coposu nr.7
Bl.104, sc.1, apt 29
Tel:+40 751 112 006 / 021 320 20 14
Fax: 021 320 20 89

Begin forwarded message:

From: "Laurentiu Voicu" <laurentiu.voicu@radacini.ro>
Subject: **Fisa control+Estimare costuri**
Date: 20 July 2017 at 18:20:41 GMT+3
To: <letitia.morar@gmail.com>

Buna ziua,

In urma discutiei cu dumneavoastra va atasez fisa de control si o estimare a costurilor. ztat pe partea de motor blocat cat si pe partea de constatare in urma desfacerii motorului.

Aveti o cotație cu piesele necesare pentru motor si o cotație pentru piesele uzate in urma exploatarei autoturismului ce nu au legatura cu motorul blocat.

Cu stima,

Laurentiu VOICU
Director Service
Arian Motors Nord
Soseaua Pipera, nr.46C, Sector 2, Bucuresti, Romania
<https://goo.gl/mans7l.wktBNGJFLG2>
Tel./Fax: +4 021-233 19 80 / 82
Mobil: +4 0730-074 460
laurentiu.voicu@radacini.ro
arian-motors.dealer-mazda.ro
Facebook Arian Motors



FISA CONTROL FINAL

Client: **FIN CONSULTING SERVICES SRL**

Nr Comanda lucru: **104623**

Certificam ca lucrarile efectuate la vehiculul cu nr. de inmatriculare **B 07 GKI** au fost realizate in conformitate cu normele constructorului.

In timpul efectuarii lucrarilor am constatat urmatoarele:

- **BIELĂ 4 BLOCATA PE ARBORE COTIT, CUZINETI TOPITI**
- **LA PALIERUL 5 CUZINETI GRIPATI PE VIBROCHEN SI INVARTITI PE PALIERUL BLOCULUI MOTOR**
- **DIN MOTOR S-AU RECUPERAT 3,5 LITRI DE ULEI DIN 5,7 LITRI**
- **JOC IN AXUL PRINCIPAL AL TURBOSUFLANTEI**

Laurentiu VOICU

Sef Service

Arian Motors Nord

Va multumim pentru increderea acordata!

Data: 20.07.2017

Semnatura Sef Service



Semnatura client

*Dacă deji un autovehicul **Mazda** îți recomandăm să-ți configurezi un cont **My Mazda**. Durează doar câteva minute. My Mazda este o platformă personalizată dedicată proprietarilor de **Mazda**. Cu ajutorul **My Mazda**, păstrezi într-un singur loc actele de proprietate, manualele, istoricul și programările la service, tutorialele și informațiile privind garanția. Aplicația este disponibilă pe desktop și pe dispozitive mobile.*



Quotation

TEL: 021/434.11.33, FAX: 021/434.11.11
2.) Sos Pipera nr 46C, Sect 2
Tel: 021/233.19.80 Fax: 021/233.19.82
BUCURESTI

Monica Burculeț

B 07 GKI

Manufacturer / VIN
Model

MAZDA / JMZER893600119902
Mazda CX-7

Page No.
Quotation Date
Valid until

1 / 1
20.07.2017
03.08.2017

Label/Part Name	Parts Number	Qty	Parts Price	Total (excl. TAX)
GASKET SET.ENGINE	8LL6-10-271	1	EUR 309,30	EUR 309,30
ENGINE.SHORT	L3YH-02-200G	1	EUR 2.874,39	EUR 2.874,39
PUMP.OIL	L310-14-100J	1	EUR 221,69	EUR 221,69
STRAINER.OIL	L3G6-14-240B	1	EUR 50,49	EUR 50,49
RING,O'	L309-14-248	1	EUR 7,40	EUR 7,40
CARTRIDGE.OIL FILTER	L321-14-302 9A	1	EUR 9,92	EUR 9,92
BOLT,CYLINDER HEAD	L3K9-10-135A	10	EUR 9,73	EUR 97,30
BOLT.LOCK-C.SHAFT PULLEY	LF01-11-406	1	EUR 13,87	EUR 13,87
BEARING,PILOT	YF09-11-303	1	EUR 43,62	EUR 43,62

Remarks:
Pret calculat la cursul BNR+2%.

Total	EUR	3.627,98
19%	EUR	689,32
Grandtotal	EUR	4.317,30

19.860

Ulei ULTRA 7 l x 75 = 525
 AUGEL 8 l x 25 = 200
 MANOPERA x 20 ore = 5040
 CURATOR 2 x 15 = 30
 SILICON 0,4 x 200 = 80

25735